

ŞİŞLİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü



GÜNLÜK BAKIYE KLOR İZLEME FORMU

İLÇELER	İZLEME NOKTALARI ve BAKIYE KLOR DEĞERLERİ									Tarih:	10.07.2017
AKÇAĞALE	F.S.M.	Atatürk Mah.	Yeni Mahalle	Yenişehir Mah.	Süleyman Şah	Turgut Özal	Hürriyet Mahallesi	Fevzi Çakmak			
	0.5 ppm	0.5 ppm	0.4 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.4 ppm	0.5 ppm			
BOZAVA	Develik Su Deposu	Fevzi Çakmak Mah.	Gölbasi Mahallesi	Kırmızıpınar Mahallesi	Yavuz Selim Mahallesi	Yeşilova Mahallesi					
	1 ppm	0.3 ppm	0.9 ppm	0.7 ppm	0.9 ppm	1 ppm					
CEYLANPINAR	Kepez Su Deposu	Şehir şebekesi (Merkez Su Deposu)	Mevlana Mahallesi	İnkılap Mahallesi	Bahçelievler Mahallesi	Aydınlık Mahallesi					
	0.9 ppm	ölçüm yapılamadı	0.5 ppm	ölçüm yapılamadı	ölçüm yapılamadı	ölçüm yapılamadı					
HALFETİ	Siyahgöl	Fırat Mahallesi	Karaotlak Mahallesi	Rüştüye Mahallesi	Şimaliye Mahallesi						
	0.5 ppm	0.5 ppm	0.6 ppm	ölçüm yapılamadı	0.8 ppm						
HALİLİYE	Devteşti Mahallesi	Selahaddin Eyyübi Mah.	İmam Bakır Mahallesi	Sırn Mahallesi	Tsk Merkez Jandarma	Ertuğrul Gazi Mahallesi	Arıtma Tesisi İzleme nok.				
	0.4 ppm	0.5 ppm	0.4 ppm	ölçüm yapılamadı	ölçüm yapılamadı	0.5 ppm	1.1 ppm				
KARAKÖPRÜ	Şenevler Mahallesi	Akıryar Mahallesi	Karşıyaka Mahallesi	Güzelschir Mahallesi	Esentepe Su Deposu						
	0.6 ppm	ölçüm yapılamadı	0.6 ppm	0.4 ppm	0.8 ppm						
HARRAN	Cumhuriyet Mahallesi	Süleyman Demirel Mahallesi	Hız Yakup Mahallesi	İmambakır Mahallesi	İbn-i teymiye Mahallesi	Şeyh Hayati Harrani Mahallesi					
	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	ölçüm yapılamadı					
HİLVAN	Yeni Mahalle	Karacurun Mahallesi	Bahçelievler Mahallesi	Çimdelli Mahallesi	Bağlar Mahallesi	Bahçelievler (2) Mahallesi	Bağlar Mahallesi (2)	Yeni Mahalle(2)			
	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	0.5 ppm	ölçüm yapılamadı	ölçüm yapılamadı	ölçüm yapılamadı			
SİVEREK	Bağlar Mahallesi	Fırat Mahallesi	Şair İbrahim Rafet Mahallesi	Yenişehir Mahallesi	Ofis Mahallesi	Bahçelievler Mahallesi	Abdalağa Mahallesi	Güney Mahallesi	Dicle Mahallesi	Camikebir Mahallesi	
	0.3 ppm	0.3 ppm	0.3 ppm	0.4 ppm	ölçüm yapılamadı	0.4 ppm	ölçüm yapılamadı	0.4 ppm	ölçüm yapılamadı	0.4 ppm	
SURUÇ	Suruç Atıklar Servis Su Deposu	Yıldırım Mahallesi	Dikili Mahallesi	Sarayaltı Mahallesi							
	1 ppm	0.8 ppm	0.7 ppm	0.7 ppm							
VİRANŞEHİR	Atatürk Mahallesi	Bahçelievler Mahallesi	Hürriyet Mahallesi	Kışla Mahallesi	Özal Mahallesi	Şarkpınar Mahallesi	Şırnak Mahallesi	Tekke Mahallesi	Viranşehir 1 No'lu Çanak Su Deposu	Yeni Mahalle	Yenişehir Mahallesi
	0.5 ppm	0.2 ppm	0.5 ppm	0.3 ppm	0.5 ppm	0.4 ppm	0.3 ppm	0.5 ppm	0.8 ppm	0.3 ppm	0.4 ppm

ŞANLIURFA MERKEZ (ARITMA TESİSİ)	Ham Su Ünitesi	Renk (Pt-Co)	0	Klor	pH	İletkenlik	Sıcaklık	Sülfat	Klorür	Renk (Pt-Co)	0		
		Bulanıklık (NTU)	4,6							Bulanıklık (NTU)	3.0		
		pH	7,51										
	Temiz Su Ünitesi	Bulanıklık (NTU)	0,3	Renk (Pt-Co)	0	Filtre	0,3	Temiz Su	0,90	7,62	369	26,70	ölçüm yapılamadı

ANALİZ YAPANLAR

Serpil KESEROĞLU
YÜK. KİMYAGER

mustafa ASOĞLU
İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ